



改善前

無加裝皮帶舵輪 皮帶與尾輪偏斜
當皮帶逐漸鬆弛時 皮帶將會因斜
角爬上輪緣因此 time belt broken



改善後



在此加裝皮帶舵輪，導正皮帶
皮帶將和尾輪成一直線，避免
皮帶爬輪，避免皮帶被扯斷

